

## Le verità nascoste

A cura di Nicola Delussu – UOC PSAL ATS Città Metropolitana.

*Questo infortunio è, sfortunatamente, anche l'ultima inchiesta svolta dal nostro collega, amico e fratello Marco Mascherpa, scomparso quasi un anno fa, che non è stato solo un grande operatore della Prevenzione, ma un uomo d'Infinita umanità e di grande intelligenza.*

*È solo alla sua caparbieta nella difesa degli ultimi che si deve la possibilità di aver potuto ricostruire questa storia di esemplare e purtroppo banale cattiveria umana. Marco non ha potuto essere presente in Tribunale a Milano per rendere la testimonianza su quei fatti, come tanto avrebbe voluto, ma senza il suo impegno forse non saremmo stati in grado di potervela raccontare.*

### Che cosa è successo

Un operaio è caduto dall'alto mentre lavorava sul piano superiore di un forno fusore di una fonderia.

Il lavoratore ha riportato un trauma facciale, un trauma al polso dx. e sx. con fratture del radio e dello scafoide dx e abrasioni multiple. La convalescenza post infortunio è durata novanta giorni.

### Chi è stato coinvolto

L'infortunio in questione ha coinvolto Zoran, operaio rumeno di 32 anni, che lavorava dal 2009 in Italia come operaio edile, addetto alla manutenzione del materiale refrattario dei forni, per conto di una ditta bresciana.



Dal 2011 operava, invece, con lo stesso incarico, alle dipendenze di una ditta rumena, specializzata nel settore, che, in regime di subappalto, stava eseguendo presso una fonderia lavori d'isolamento della volta di un forno fusorio per alluminio, durante il suo allestimento, con una squadra composta da altre tre persone.

Al momento dell'infortunio, Zoran stava sulla copertura a circa 4 - 4,5 metri da terra, senza utilizzare misure di protezione.

**Figura 1. Vista del forno fusorio**

*L'immagine è stata scattata con il telefonino dell'infortunato, durante una fase delle lavorazioni prima dell'infortunio.*



**Vista del forno fusorio**

***Immagine scattata con il telefonino dell'infortunato, durante una fase delle lavorazioni, prima dell'infortunio.***



**Vista del forno fusorio al termine dei lavori di costruzione**

***La foto è stata scattata all'atto del sopralluogo degli operatori della UOC PSAL .***